

Studio sul trattamento del Gesso.

Note n° 3.

Sulla deficiente lucentezza dei prodotti ottenuti
con i levigatori pneumatici.

Studii sul trattamento del talco. -

Nota N° 3 ..

Sulla deficiente lucentezza dei prodotti ottenuti con i levigatori pneumatici. -

I prodotti che si ottengono in via ordinaria con le piste e con i buratti armati di setacci del n° 18 (seta) danno alla classificazione con tele metalliche i seguenti risultati medi:

over 210 . . . 1,44%.

" 230 . . . 2,47%.

under 230 . . . 96,09%.

e le aree dei fori delle tele metalliche usate sono rispettivamente per il N° 210 m^2 0,007475

" " N° 230 " 0,006229. -

Lia lucentezza di questi prodotti è quasi completa ed è da riferirsi alle così detta riflessione speculare, per la quale vale la legge dell'uguaglianza dell'angolo d'incidenza all'angolo di riflessione. - Esaminando questi prodotti con forti ingrandimenti, si vedono costituiti di lamelle lucenti di talco più o meno frammate con sostanze colorate a seconda delle materie prime usate per la produzione delle polveri. - È la percentuale di queste sostanze contenute nelle polveri che ne fa variare il colore. - Si usa in commercio di osservare queste variazioni di colore inguppando le polveri con essenza di trementina, la quale servire per così dire le tinte e ne fa distinguere assai nettamente le minime differenze. - I prodotti che si ottengono con i levigatori come sono

ottimalmente disposti non sono lucide come quelli dei buratti, ma alquanto opachi; la riflessione della luce in essi non è più speculare ma avviene per diffusione, cioè essa è ugualmente riflessa in tutte le direzioni. -

Quale la causa? Gli esperimenti, fatti antecedentemente all'impianto definitivo, con il levigatore di prova, avevano dato prodotti in cui questa opacità non era stata osservata. In quegli esperimenti si erano trattate materie le quali erano passate soltanto una o due volte al più nel broyeur, venne quindi il dubbio che, siccome nell'impianto definitivo la materia passa circa sei volte nel broyeur, fosse questo moltiplicato passaggio la causa dell'opacità del prodotto in quanto che il broyeur con le sue parti metalliche ne sporcasse le particelle elementari. -

Un confronto a semplice vista fra il prodotto ottenuto coi buratti e con la stessa materia prima, e quello dei levigatori dimostra che il colore rimane all'incirca lo stesso; le prove con la trepanazione dimostrano invece che il prodotto dei levigatori è molto più scuro; l'esame fatto con levigazione ad acqua dimostra per contro essere uguali le impurità sia del prodotto buratti che quello del prodotto levigatori; per quanto riguarda l'analisi volumetrica poi si sa che il prodotto dei levigatori si è voluto ottenere molto più grosso e cioè della costituzione media seguente:

| | |
|------------|----------|
| over 190. | 7,89 %. |
| " 210. | 5,81 %. |
| " 230. | 2,51 %. |
| under 230. | 83,79 %. |

A questa differenza di costituzione si è voluto attribuire la piccolissima differenza di tinta osservata ad occhio. Malgrado però la maggiore quantità di over 210 e over 190 contenuta in questo prodotto, ad occhio non si scorgono quasi più le lamelle, il che fece sorgere il dubbio che la loro lucentezza fosse offuscata dal calore subito nella macinazione al broyeur. - Eperimenti fatti in proposito hanno dimostrato che portando a temperatura fra 100° e 120° C. alcuni prodotti lucentissimi questi cambiano bensì di colore ma non assumono l'opacità quasi completa dei prodotti dei levigatori. L'analisi al microscopio con ingrandimenti sino a X145 fece invece notare delle marcate differenze nella struttura delle due polveri: quella dei buratti è costituita da una serie decrescente per dimensioni di particelle delle quali le più piccole consentono ancora di formar lamelle; quella dei levigatori invece contiene insieme alle lamelle una rilevante quantità di minuscole particelle, nelle quali non c'è quasi più da scongiurare, e quell'ingrandimento, la struttura la mellerà.

Oltre certi limiti di finezza non c'è più possibile l'esame con setacci, ho pertanto sottoposto all'analisi dell'apparecchio di Nobel i prodotti seguenti: Buratti (Extra), Levigatori pneumatici (N° 1); Ventilatore Extra, come era ottenuta per il persico, filtri a manica, attualmente

4.

Risultati di analisi con 2° appoggio classificatore di Nobel.

Prodotti analizzati: classe 1. classe 2. classe 3. classe 4. classe 5. Perdite all'acqua.

| | classe 1. | classe 2. | classe 3. | classe 4. | classe 5. | Perdite all'acqua. |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| | % | % | % | % | % | % |

1. Buratti: Extra A ($\frac{23\%}{96,09}$). fraccia - 22,0 44,5 20,5 $\underline{4,25}$ $\underline{8,75}$ 13,0


2. Sevizatori pneumatici. № 1. ($\frac{23\%}{83,79}$) 0,032 35,5 19,0 21,5 $\underline{6,00}$ $\underline{17,968}$ 23,968

3. Ventilatai elettrici. ($\frac{23\%}{100}$) - 0,75 9,0 58,75 $\underline{5,5}$ $\underline{26,0}$ 31,5

4. filtri a manica ($\frac{23\%}{70,0}$). -- - 0,5 57,25 $\underline{9,5}$ $\underline{32,75}$ 43,25

Se perdita all'acqua è dovuta alle particelle minuziosissime che non possono essere trattenute dall'apparecchio di Nobel ...

Diagrammi delle analisi con apparecchio Nöbel.



Relazione approssimativa fra i tessuti metallici
e le classi del Nöbel..

| | | |
|--------------|--------------------------|------------|
| N° 190, area | $\frac{m^2}{m} 0,010091$ | Cl. 1. |
| " 200. " | $\frac{m^2}{m} 0,009382$ | |
| " 210 " | $\frac{m^2}{m} 0,007475$ | Cl. 2 e 3. |
| " 220 " | $\frac{m^2}{m} 0,007413$ | |
| " 230 " | $\frac{m^2}{m} 0,006229$ | Cl. 4. |
| " " | $\frac{m^2}{m} 0,003978$ | |
| " " | $\frac{m^2}{m} 0,001647$ | Cl. 5. |

applicati alle piste. - Lo specchietto ed i diagrammi a pagine 4 e 5 ne indicano i risultati. -

Per quanto riguarda la lucentezza si da notare come questa sia palese ancora nei prodotti della Classe 4; in queste i prodotti hanno la dimensione massima in area di μm^2 0,003978 sono cioè poco più della metà grandezza dei fori del setaccio N° 230.

I prodotti della classe 5 sono già alquanto opachi; la massima grandezza potuta verificare in essi fu di μm^2 0,001647, ossia circa 4 volte minore dei fori del setaccio N° 230.

La perdita all'acqua è dovuta al materiale finissimo che l'apparecchio non può trattenere, e questo materiale è naturalmente il più opaco di tutti.

Ho quindi diviso i prodotti lucenti delle classi 1, 2.

3, 4 da quelli opachi della classe 5 e della perdita all'acqua - Il rapporto fra prodotti lucenti (indicati con 1) e prodotti opachi ci dà il grado di lucentezza delle polveri. -

Dai valori percentuali ricavati dal diagramma risulta che: il prodotto Buratti ha per caratteristica il massimo della Classe 3 (lamelle lucenti di dimensioni minori di quelle della classe 2); ugual percentuale della Cl. 4 rispetto ai levigatori e minore quantità di fino opaco. - Il rapporto fra prodotti lucenti e prodotti opachi è di 1:0,15 = 6,66 gradi di lucentezza.

Il prodotto Levigatori N° 1 è caratterizzato da un massimo della classe 2 (lamelle lucenti) e da una maggiore quantità di fino opaco della Cl. 5 e della perdita all'acqua di oltre il 10% superiore a quello dei Buratti.

Il rapporto fra prodotti lucenti e prodotti opachi è di
 $1 : 0,31 = 3,22$ grado di lucentezza..-

La Ventilata Extra è caratterizzata da un massimo delle
 Cl. 4, pur contenendo ancora particelle delle classi 2 e 3,
 e con una percentuale di Cl. 5 e di perdita all'acqua
 del 7,5% in più del prodotto dei levigatori..-

Il rapporto fra prodotti lucenti ed opachi è $1 : 0,46 =$
 2,17 grado di lucentezza. - La differenza fra la lucen-
 tezza dei levigatori e della Ventilata Extra è data da
 1,05 ed è tale che all'occhio risulta per i due prodotti
 una opacità quasi uguale.. - È invece ben marca-
 ta anche ad occhio la differenza di lucentezza di
 4,49 fra il prodotto Buratti e la Ventilata Extra. -

Il prodotto dei filtri a manica è caratterizzato dal massi-
 mo di Cl. 4 e dal minimo di Cl. 5 e perdita all'acqua
 che sale al 43,25% ed è effettivamente fra tutti il prodotto
 più opaco.. Il rapporto fra prodotti lucenti ed opachi
 è $1 : 0,75 = 1,33$ grado di lucentezza..

Risulta pertanto che l'opacità dei prodotti aumenta
 con l'aumentare delle particelle finissime non più
 lamellari in essi contenute.. Queste particelle avvol-
 gono le lamelle lucenti ancora contenute nelle polve-
 ri in modo da togliere loro in gran parte la caratte-
 ristica riflessione speculare delle luci, lasciando pre-
 dominare le riflessioni per diffusione; il colore
 o le impurità non influiscono sulla lucentezza.. -

Può confermare questa spiegazione la prova seguente:
 ho analizzato levigando con acqua l'attuale prodotto
 dei filtri a manica che furono applicati alle piste,
 ed il prodotto dei relativi buratti, mentre le sue e gli

altri trattavano la marce Extra 00000. -

Il prodotto dei filtri rappresenta il pulvireto più fine e quindi il più puro che si solleva nella pista al rotolare delle rivelazze: ho infatti ottenuto col prodotto dei buratti un residuo di impurità (piriti ecc) mentre col prodotto filtri non ho avuto nessun residuo di impurità, e cioè più sporco il prodotto dei buratti di quello dei filtri; ma il primo è lucido mentre l'altro è opaco. -

Ho trattato i due campioni con la trementina ed è risultato più nero il prodotto opaco del prodotto lucido; ho notato più rapido il prosciugamento del prodotto lucido, mentre perdura maggiormente l'umidità data dalla trementina nel prodotto opaco.

Questi fatti inducono a credere ancora come l'effetto della trementina si esplichi essenzialmente per ragioni di struttura delle polveri e come il suo uso empatico debba farsi con precauzione, solo in caso di parità di finezza delle polveri, altrimenti farebbe credere a presenza di impurità le dove si tratta soltanto di maggiori finezze. Nell'esame dei prodotti della ditta allianz che lavora con seta di Zurigo N° 21* si era già notato che la trementina dava tinta più scura che con i prodotti ottenuti al Malassaggio con materie prime anche più sporche ma detacciate col N° 18..

A maggiore conferma degli esperimenti precedenti feci pure i seguenti: ho preferito della materia fornita proveniente dal 2^o Buratto di μ_m 0,5 dell'impianto di legazione, materia cioè che rappresenta la parte più impura

* area perforazione $\frac{\mu^2}{\mu_m}$ 0,004651.

della materia trattata complessiva; ne feci la macinazione in mortaio di porcellana facendole passare tutta quant' al setaccio N° 230; ottenni un prodotto lucente, con le tremontina di tinta più chiare di quella del prodotto levigatori, a struttura totalmente lamellare, il che conferma che al setaccio N° 230 la materia passa ancora tutta con quella struttura, e solo con finezze maggiori questa viene distrutta e compare l'opacità delle polveri. Ho provato ancora a formare in laboratorio una polvere di costituzione volumetrica uguale a quelle dei prodotti dei levigatori macinando la stessa materia in mortaio; ottenni un prodotto lucente, ma di struttura complessiva più grossolana per quanto passato agli stessi setacci e nel quale già ad occhio nudo erano visibili le lamelle.

Da quanto precede mi pare risulti provata la causa dell'opacità dei prodotti. - L'eccessiva finezza di esse si forma più specialmente in una macina metallica quale il broyeur, poiché le superfici molto liscie di essa tolgono totalmente alla materia taleo la sua struttura lamellare, e per quanto non cedano nessun'infima impurità al talco stesso, pure ne rendono opaca la polvere - e questo tanto più, quando sono numerosi i ripassaggi delle polveri nella macina. - Quando si voglia avere dei prodotti lucenti non bisogna scendere a finezze al di sotto di $\frac{1}{4}$ dell'area del Setaccio N° 230, o per lo meno non superare con le particelle finissime il 3% del totale dei prodotti: così dagli stessi levigatori pneumatici e per quanto la materia sia passata più volte al broyeur si possono avere prodotti lucenti

togliendo da essi quanto producono i filtri. - Ho costituito con i prodotti delle varie classi dell'apparecchio di Nöbel, ottenuti con la materia dei Levigatori N° 3, delle miscele perfettamente lucide, togliendo semplicemente la Cl. 5 e le perdite all'acqua.

Naturalmente le miscele appaiono così meno fine: con la trementina esse danno colore più chiaro del prodotto Levigatori N° 3.

Per mantenergli entro quel limite di finezza, oltrepassato il quale si perde la lucidità della polvere, occorre quindi o non far passare troppe volte la materia talco in una macina metallica o rifare altro tipo di macina in cui le superficie che vengono a contatto non fiano eccessivamente liscie.

La questione dell'opacità delle polveri è di interesse assai recente, per la diffusione che si cerca di dare al talco in Italia per gli appretti nelle fabbriche di carta. - Recentemente è stato costituito un apparecchio per misurare la lucentezza delle carte ed a proposito di esso viene notato dal suo Autore come la questione delle lucentezze delle carte interessi sempre più editori e lettori: - "questi desiderano una carta poco lucida che non stanchi l'occhio, e dati i progressi conseguiti nella riproduzione foto-mecanica dei disegni o mezzetinte (riproduzione per la quale è generalmente preferibile la carta patinata) è probabile che fra qualche tempo la carta lucida sia completamente messa da parte; parrebbe quindi che le polveri di talco opache da noi ottenute dovrebbero perfettamente raggiungere lo scopo che si vuole ottenere negli appretti per le carte opache".

Molanaggio Luglio - Agosto 1914. — Giulio Ridolfi

